

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**



COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚA

HOTĂRÂREA nr. 15/08.06.2022

În conformitate cu prevederile:

- prevederile Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
- ordinul Prefectului nr. 35/17.02.2022 privind constituirea comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

Luând în considerare:

- Lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada martie-iunie 2022.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada martie-iunie 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre **se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița** și se transmite Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, precum și primarilor, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREFECT

CLAUDIA GILIA

**LISTA OBIECTIVELOR AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
DIN PERIOADA MARTIE-IUNIE 2022**

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU /CLSU
1.	Construcție hidrotehnică – avarierea apărării de mal executată din gabioane, L=0,01 km	Oraș Pucioasa, Cartier Diaconesti, Str. Diaconeștilor	50	P.-V. nr. 10296/10.05.2022
2.	Pod – coborârea talvegului pârâului a condus la dislocarea unei bucăți de beton, de cca. 2 mc, din fundația protecției culeei, producând eroziunea malului stâng, amonte de pod	Oraș Pucioasa, strada Zefirului, punct „Trainica”	550	P.-V. nr. 12129/ 31.05.2022
3.	Drum pietruit (L=0,5 km) – terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Oraș Pucioasa, strada Merișor	50	P.-V. nr. 12129/31.05.2022
4.	Sere și solarii – afectate structura metalică și folia serelor și solariilor (S=15.000 mp, grad de afectare peste 80%); deținători persoane fizice și juridice	Comuna Băleni, satele Băleni-Români și Băleni-Sârbi	-1	P.-V. nr. 7226/ 06.04.2022
5.	Drumuri de exploatare (L=7,5 km) - DE 447/1-2 km, DE 449-3 km, DE 457/1-1,5 km, DE440/1-1 km – terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Băleni, sat Băleni-Sârbi	-	P.-V. nr. 10051/25.05.2022
6.	Drumuri de exploatare (L=2,85 km) - DE 319/1-1,2 km, DE 32/1-0,8 km, DE	Comuna Băleni, sat Băleni-Români	-	P.-V. nr. 10051/25.05.2022

¹Valoarea urmează a se stabili ulterior pe baza concluziilor stabilite de comisia numită prin Ordinul Prefectului pentru constatarea și evaluarea pierderilor, urmare fenomenelor meteorologice nefavorabile, la cererea persoanelor fizice / asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole în anul 2022.

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	30/1-0,85 km –terasament spălat, crearea de fagașe, denivelări și gropi			
7.	Drum local asfaltat (L=0,1 km) –alunecare de teren ce a distrus platforma drumului pe o lungime de cca. 100 m, cu antrenarea materialului pe o lățime de cca. 2 m și distrugerea părții carosabile pe o suprafață de cca. 2 mp.	Comuna Bărbulețu, satul Gura Bărbulețu, Ulița După Deal	1750	P.-V. nr. 3043/30.05.2022
8.	Drum local betonat (L=0,2 km) –alunecări de teren ce au afectat partea carosabilă, în 3 puncte, cu lungimi cuprinse între 10 - 30 m și tasarea fundației părții carosabile pe o lungime de cca. 200 m și o lățime de cca. 1,5 m	Comuna Bărbulețu, satul Bărbulețu, Ulița Pleșii Mici	2000	P.-V. nr. 3043/30.05.2022
9.	DJ 710, L=0,08 km –reactivarea alunecării de teren, din cauza infiltrației apelor pluviale, ce a afectat drumul județean DJ 710, pe o lungime de cca. 80 ml, în zona stației de autobuz prin tasarea și prăbușirea terenului din zona drumului	Comuna Bezdead, satul Broșteni, punct „Stația de autobuz”	2500	P.-V. nr. 4246/09.05.2022
10.	DC4, L=0,05 km –alunecare de teren cu antrenarea terasamentului drumului și crearea de denivelări	Comuna Bezdead, satul Măgura, punct „Burica”	250	P.-V. nr. 4246/09.05.2022
11.	DJ 710, L=0,02 km –reactivarea alunecării de teren, cauzată de infiltrația apelor pluviale, ce a afectat drumul județean	Comuna Bezdead, satul Tunari, punct Intersecție DJ715-DJ710	600	P.-V. nr. 4246/09.05.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
12.	Sere și solarii – afectată folia serelor și solarilor (S=4.000 mp, grad de afectare 100%); deținători persoane fizice și juridice	Comuna Bucșani, satele Bucșani, Hăbeni și Racovița	- ²	P.-V. nr. 3829/12.04.2022
13.	Scoala Gimnazială „Panait Georgescu” – a fost smulsă învelitoarea acoperișului din tablă zincată pe o suprafață de cca. 150 mp, fiind afectată tencuiala sălilor de curs, ca urmare a scurgerii apelor din precipitații	Comuna Dobra, satul Dobra, str. Principală, nr. 568	100	P.-V. nr. 2014/06.04.2022
14.	Solarii – afectată folia a 3 solarii (S=1.500 mp, grad de afectare 100%); deținător persoană fizică Stoica Ionica	Comuna Dobra, satul Mărcești, zona „Stadion”	- ³	P.-V. nr. 2014/06.04.2022
15.	Drumuri de exploatare (L=4,2 km) - DE 433/1-1 km, DE 296-2,2 km, DE 421/1-1 km – terasament spălat, crearea de fagașe, denivelări și gropi	Comuna Dobra, sat Dobra	-	P.-V. nr. 3021/25.05.2022
16.	Punte pietonală – deplasarea stâlpilor de susținere ai căii de rulare din lemn, pe o lungime de cca. 100 m	Comuna Dobra, sat Dobra	150	P.-V. nr. 3021/25.05.2022
17.	Drumuri de exploatare (L=3,8 km) - DE 63-1,1 km, DE 53-1,2 km, drum vicinal 38 -1,5 km – terasament spălat, crearea de fagașe, denivelări și gropi	Comuna Dobra, sat Mărcești	-	P.-V. nr. 3021/25.05.2022

² Valoarea urmează a se stabili ulterior pe baza concluziilor stabilite de comisia numită prin Ordinul Prefectului pentru constatarea și evaluarea pierderilor, urmare fenomenelor meteorologice nefavorabile, la cererea persoanelor fizice / asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole în anul 2022.

³ Valoarea urmează a se stabili ulterior pe baza concluziilor stabilite de comisia numită prin Ordinul Prefectului pentru constatarea și evaluarea pierderilor, urmare fenomenelor meteorologice nefavorabile, la cererea persoanelor fizice / asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole în anul 2022.

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
18.	Construcție hidrotehnică – apărarea de mal din gabioane (L=0,05 km) a fost deteriorată	Comuna Dobra, sat Mărcești, Punct „Islaz”	100	P.-V. nr. 3021/25.05.2022
19.	Eroziune de mal și alunecare de teren mal drept râul Dâmbovița – lungime de peste 250 m, concavitate de cca. 50 m și înălțime de cca. 20 m cu diminuarea suprafețelor proprietăților din vecinătate, dist.=6-7 m până la locuințele din zonă	Comuna Dragomirești, satul Decindeni, zona „Onică Victor”	7000	N.C. nr. 4718/28.04.2022 și N.C. nr. 5415/12.05.2022
20.	Eroziune mal stâng râu Dâmbovița, amonte (L=200 m) și aval (L=100 m) de punte pietonală Râncaciov-Geangoești	Comuna Dragomirești	-	N.C. nr. 6001/27.05.2022
21.	Eroziune mal stâng râu Dâmbovița, amonte (L=200 m) și aval (L=150 m) de punte pietonală Ungureni-Mogoșești	Comuna Dragomirești	-	N.C. nr. 6001/27.05.2022
22.	Străzi (4 km) și drumuri de exploatare (1 km) – terasament drum spălat, cu fâgașe, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Finta, sat Finta Veche, zona Strada Dealului	15	P.-V. nr. 3457/11.05.2022
23.	Străzi (2 km) și drumuri de exploatare (1 km) – terasament drum spălat, cu fâgașe, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Finta, sat Gheboiaia, zona strada Bisericii și strada Iazului	9	P.-V. nr. 3457/11.05.2022
24.	Școala Gimnazială „Buică Ionescu” – a fost smulsă învelitoarea acoperișului din tablă zincată pe o suprafață de cca. 100 mp, fiind afectată tencuiala sălilor de curs de la etajului II al clădirii realizate din cărămidă și	Comuna Glodeni, satul Glodeni, str. Centru, nr. 4	300	P.-V. nr. 2465/05.04.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	beton, ca urmare a scurgerii apelor provenite din precipitații			
25.	DE 359, DE 359/3, DE 347/1, DE 354, DE 321/3, DE 437/1, DE 406 (L=11,67 km) –terasament drum spălat, cu fâgăse, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Gura Șuții, sat Gura Șuții	35	P.-V. nr. 3506/27.04.2022
26.	DE 2, DE 44 (L=3,8 km) –terasament drum spălat, cu fâgăse, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Gura Șuții, sat Speriețeni	11	P.-V. nr. 3506/27.04.2022
27.	DC 125 - Bazin apă, L=0,06 km –spălare terasament pietruit și alunecare teren	Comuna Malu cu Flori, sat Micloșanii Mari	0,18	P.-V. nr. 2649/03.05.2022
28.	1. DN 72A 0-0,530 km Iosif Dorin 2. La Musati - 170 ml 3. DE 1097- La Nelu Vlad - 350 ml –terasament parte carosabilă spălat, șiroiri, formarea de fâgăse și șleauri	Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei	3,15	P.-V. nr. 2649/03.05.2022
29.	1. DS 650-Ulița Morii - 360 ml 2. DS 886- 120 ml 3. DS 934- 100 ml, DS 136-Ilie Voicila-200ml –terasament parte carosabilă spălat, șiroiri, formarea de fâgăse și șleauri	Comuna Malu cu Flori, sat Micloșanii Mici	2,34	P.-V. nr. 2649/03.05.2022
30.	1. DC 123 0- 0,460 Antone - Iordache 2. DE 28- Spătărești - 870 ml 3. DS 99 La Tudor -130 ml –terasament parte carosabilă spălat, șiroiri, formarea de fâgăse și șleauri	Comuna Malu cu Flori, sat Copăceni	4,30	P.-V. nr. 2649/03.05.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
31.	Livadă de pomi fructiferi, proprietari Cocean Mihaela și Cocean Petruț (L≈20 m, l≈6 m, S≈80 mp) – alunecare de teren	Comuna Malu cu Flori	-	N.C. nr. 2845/12.05.2022
32.	Livezi de pomi fructiferi (meri, cireși, peri, pruni etc.) – afectate pe o suprafață de peste 250 ha în proporție de peste 80%. Legume – afectate pe o suprafață de peste 5 ha în proporție de 100%.	Comuna Malu cu Flori	-	P.-V. nr. 3174/02.06.2022
33.	Drum comunal asfaltat DC 125 A, L=0,8 km – distrugerea acostamentului drumului	Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei, Punct „Iosif Dorin”	5	P.-V. nr. 3174/02.06.2022
34.	Drum sătesc pietruit DS 698, L=0,17 km – terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei, Punct „La Mușai”	3,5	P.-V. nr. 3174/02.06.2022
35.	Pod – coborârea talvegului râului a condus la afilierea fundației pilei podului	Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei, DC 125B, Punct „Capul Coastei”	500	P.-V. nr. 3174/02.06.2022
36.	Eroziune de mal drept Râul Dâmbovița, L=0,2 km	Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei, Punct „Stadion”	-	P.-V. nr. 3174/02.06.2022
37.	Podet tubular – incapacitatea preluării debitelor crescute, datorită subdimensionării podețului, a condus la distrugerea capetelor acestuia și blocarea accesului către cartierul Bălăsoi	Comuna Malu cu Flori, sat Malu cu Flori, Punct „La Bălăsoi”	500	P.-V. nr. 3174/02.06.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
38.	Drumuri pietruite: DC 125 (L=1,2 km), Ulița Mateești (L=0,2 km) – terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Malu cu Flori, sat Micloșanii Mari	10,5	P.-V. nr. 3174/02.06.2022
39.	Drumuri comunale (L=1,5 km) și de exploatare (L=8 km) – terasament spălat, crearea de fagașe, denivelări și gropi	Comuna Mănești, sat Mănești	40	P.-V. nr. 3558/02.05.2022
40.	Pod pe DC117 – afuierea pilelor podului din beton din cauza coborârii talvegului și eroziunii de mal stâng, amonte și aval de pod, pe o lungime de cca. 150+250m, cât și eroziune de mal drept, aval de pod, pe o lungime de cca. 50 m și distrugerea apărării de mal din gabioane, pe o lungime de cca. 20 m, putând afecta două gospodării și DC117	Comuna Mănești, sat Mănești, DC117	10000	P.-V. nr. 4496/02.06.2022
41.	Drumuri comunale (L=1,4 km) și de exploatare (L=10 km), L. totală=11,4 km – terasament spălat, crearea de fagașe, denivelări și gropi	Comuna Mănești, sat Mănești	100	P.-V. nr. 4496/02.06.2022
42.	Eroziune de mal – eroziune mal drept pe o lungime de cca. 300 m, apropiindu-se la cca. 15m. de DJ702B	Comuna Mănești, sat Drăgăești-Pământeni, zona "Treime"	-	P.-V. nr. 4496/02.06.2022
43.	Drum de exploatare forestier Glava (L=0,02 km) – scurgerile de pe versanți și debitele de viitură au favorizat producerea alunecării de	Comuna Moroeni, sat Puchenii	500	P.-V. nr. 6989/24.05.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	teren până la limita cu drumul de exploatare; singura cale de acces către pensiunea „Doina” și proprietățile d-nelor Raicu Ioana Laura și Ivan Alina Elena			
44.	Drum comunal DC 147 Moroeni- Muscel (L=1 km) –scurgerile de pe versanți au spălat agregatele minerale și au creat fagașeși denivelări	Comuna Moroeni, sat Muscel, DC 147 Moroeni- Muscel	50	P.-V. nr.7544/06.06.2022
45.	Construcții hidrotehnice (Canal Vizitoiu) – Romsilva –a fost distrusă amenajarea din dale de beton pe o lungime de cca. 100 ml.	Comuna Moroeni, sat Pucheni, punct „Pensiunea Maria”	500	P.-V. nr.7544/06.06.2022
46.	Construcții hidrotehnice (Canal Glava) – Romsilva –a fost distrus pragul de fund din beton pe o lungime de cca. 20 ml	Comuna Moroeni, sat Pucheni, punct „Moiceanu”	150	P.-V. nr.7544/06.06.2022
47.	Podet din beton –a fost distrus podetul din beton cu suprastructura din metal - cale de acces către proprietatea Antofie Gheorghe	Comuna Moroeni, sat Pucheni, punct „Antofie Gheorghe”	15	P.-V. nr.7544/06.06.2022
48.	Anexă gospodărească (familia Antofie Gheorghe) –a fost distrusă anexa din BCA, lemn și învelitoare din tablă, cu suprafața de cca. 20 mp(aparate electrocasnice, scule și unelte),	Comuna Moroeni, sat Pucheni	-	P.-V. nr.7544/06.06.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	grad de afectare 100%			
49.	Drum comunal Glava (L=0,5 km) – Scurgerile de pe versanți au spălat agregatele minerale și au creat fâgașeși denivelări	Comuna Moroeni, sat Pucheni, Ramificație Boerescu și Ramificație Glava	100	P.-V. nr.7544/06.06.2022
50.	Anexă gospodărească (familia Duia Oana Elena) – din cauza scurgerilor de pe versanți au fost afectate locuința, anexa (foișor din lemn) și aparate electrocasnice, scule și aparatură muzicală, grad de afectare 50%	Comuna Moroeni, sat Pucheni	-	P.-V. nr.7544/06.06.2022
51.	Drum județean pietruit DJ714A, sector Moroeni - cabana Cerbul (L=1 km) – scurgerile de pe versanți au spălat agregatele minerale și au creat fâgașeși denivelări	Comuna Moroeni, sat Dobrești	300	P.-V. nr.7544/06.06.2022
52.	Împrejmuire cimitir Biserica Adormirea Maicii Domnului (L=0,02 km) – scurgerile de pe versanți au cauzat prăbușirea zidului din piatră pe o lungime cca. 20 m.	Comuna Moroeni, sat Moroeni	12	P.-V. nr.7544/06.06.2022
53.	Drum județean DJ 714, sector Glod-Sanatoriul Moroeni (L=0,1 km) – scurgerile de pe versanți au cauzat colmatarea șanțurilor și aport de aluviuni pe partea carosabilă	Comuna Moroeni, sat Glod	3	P.-V. nr.7544/06.06.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
54.	Pod – coborârea talvegului a condus la afuierea fundatiei pilei podului și distrugerea gabioanelor de protecție a culeei de pe malul stâng	Comuna Pietrari, sat Pietrari, strada Valea Câmpului	700	P.-V. nr. 2023/02.05.2022
55.	Eroziune mal drept pr. Râu Alb, L=0,2 km, până la cca. 3 m de un drum de acces către 3 proprietăți.	Comuna Pietrari, sat Pietrari, punct „Valea Câmpului”	500	P.-V. nr. 2023/02.05.2022
56.	Drumuri locale pietruite (Str. Nemților-0,5 km, Str. Vârf-1,5 km) – terasament drum spălat, cu făgașe, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Râu Alb, sat Râu Alb de Sus	10	P.-V. nr. 2988/04.05.2022
57.	DC 132 Ferestre-Dealul Frumos, L=0,2 km – crăpături și denivelări în covorul asfaltic	Comuna Runcu, satul Ferestre	1000	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
58.	Eroziune de mal stâng Pârâul Ialomicioara II, aval de Pod Ferestre, pe o lungime de cca. 25m	Comuna Runcu, satul Ferestre	80	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
59.	1 casă - familia Lorin Popescu – eroziunea de mal activă s-a apropiat la cca. 1,5 metri de casă, producând fisuri până la baza fundației de cca. 10 cm și cu adâncime de cca. 50 cm	Comuna Runcu, satul Piatra, Str. Principală, nr. 66	-	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
60.	1 gospodărie – eroziune de mal (Pârâul Ialomicioara II) cu afectarea a cca. 20 mp din teren	Comuna Runcu, satul Piatra, str. Principală, nr. 96, punct „Milu”	-	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
61.	1 gospodărie (familia Iulică Teodorescu) – eroziunea de mal activă (Pârâul	Comuna Runcu, Str. Principală, nr. 69, sat Runcu	-	P.-V. nr. 4015/10.05.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	Ialomicioara II) s-a apropiat la cca. 12 metri de o anexă (grajd), erodând o parte din grădina casei.			
62.	DC 134, L=0,1 km – alunecare de teren ce a distrus partea carosabilă pe un sens de circulație	Comuna Runcu, sat Brebu	150	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
63.	Eroziune de mal stâng pr. Ialomicioara II, L=0,1 km	Comuna Runcu, sat Bădeni, punct „Zonă recreere”	300	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
64.	Construcție hidrotehnică, L=0,025 km – eroziune de mal pr. Ialomicioara II până la limita cu acostamentul DJ 712A	Comuna Runcu, sat Bădeni, pod Istrătești	80	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
65.	Eroziune de mal drept pr. Ialomicioara II (L=0,025 km)	Comuna Runcu, sat Bădeni, amonte de pod Vasilescu, la limita cu strada Istrătești	80	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
66.	DJ 712A, L=0,06 km – alunecări și tasări de teren care au creat fâgașe și denivelări, care afectează atât infrastructura, cât și siguranța traficului rutier	Comuna Runcu, punct „Pripor”	1500	P.-V. nr. 4015/10.05.2022
67.	Podet – podet subdimensionat, s-au prăbușit elementele din beton ciclopian	Comuna Șotânga, satul Teiș, str. Teiul Doamnei	68	N.C. nr. 3996/21.03.2022 ⁴ (P.-V. 9460/16.06.2021)
68.	Podet – podet subdimensionat, s-au prăbușit elementele din beton ciclopian	Comuna Șotânga, satul Teiș, str. Văcăreștilor	60	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
69.	2 podete – podete subdimensionate, s-au prăbușit	Comuna Șotânga, satul Teiș, str. Pădurii	60	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)

⁴În nota de constatare nr. 3996/21.03.2022 se precizează că „obiectivele menționate în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor nr. 9460/16.06.2021 au continuat să se degradeze având în vedere că nu au fost alocate niciun fel de fonduri pentru refacerea obiectivelor, cantitatea de balast folosită (obținută în baza Legii Apelor nr. 107/1996 în cursul anului 2021) fiind insuficientă pentru acoperirea necesarului pentru refacerea drumurilor afectate”.

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	elementele din beton ciclopian			
70.	Podet – podet subdimensionat, s-au prăbușit elementele din beton ciclopian	Comuna Șotânga, satul Teiș, str. Preot Nicolae Popescu	60	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
71.	Drum vicinal (L=1 km) – crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, satul Șotânga, Prunii Morii- Coboraș	7	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
72.	Drum vicinal (L=0,675 km) – crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, satul Șotânga, Prunii Morii-Cap Sat	5	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
73.	Drum vicinal (L=2,5 km) – crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, satul Șotânga, Prunii Morii- Sotanga (CF 509)	17	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
74.	Drum vicinal (L=1,3 km) – crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, satul Șotânga, Prunii Morii-Mal (CF 519)	10	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
75.	Drum vicinal (L=3,2 km) – crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, satul Șotânga, Corlățesti (CF 29)	22	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
76.	Drum de exploatare (L=0,9 km) – crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, satul Șotânga, DE 516/3 (Câmpuleț)	6	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
77.	Drum de exploatare (L=1,2 km) – crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, satul Șotânga, DE 514 (Câmpuleț)	7	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
78.	Construcție hidrotehnică (L=cca. 0,1 km)– SNC PLOIEȘTI – distrugerea totală a pragului	Comuna Șotânga, satul Șotânga, DC 142 Șotânga- Doicești	4000	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
79.	Străzi (L=0,04 km) – avariere parțială a terasamentului	Comuna Șotânga, satul Șotânga, str. Vâlcelei, drum exploatare Mlacă	120	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
80.	Străzi (L=0,05 km) – avariere parțială a terasamentului și aripa mal stâng a podului	Comuna Șotânga, satul Șotânga, str. Vâlcelei, drum punct'''	100	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
81.	Pasaj suprateran – este afectată suprastructura si calea de	Comuna Șotânga, satul Șotânga, intersecție str. Malului cu str. Preot	950	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	rulare, L=10 ml	Abramescu		
82.	Pod - SNC PLOIEȘTI – este afectată suprastructura si calea de rulare, L=25 ml	Comuna Șotânga, satul Șotânga, confluența pârâu Vulcana cu valea locală Vâlcea, pod cale ferata îngustă	1500	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
83.	Pod - SNC PLOIEȘTI – este afectată suprastructura si calea de rulare, L=40 ml	Comuna Șotânga, satul Șotânga, pod cale ferată îngustă peste pârâu Vulcana	2500	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
84.	Pod - SNC PLOIEȘTI – este afectată suprastructura și calea de rulare, L=40 ml	Comuna Șotânga, satul Șotânga, pod cale ferată îngustă peste pârâu Vulcana, zona Corlățești	2500	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
85.	Podetș – podeț subdimensionat, s-au prăbușit elementele din beton ciclopian	Comuna Șotânga, satul Șotânga, str. Vâlcelei	68	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
86.	Construcție hidrotehnică (apărare mal stâng și drept din blocuri de beton, L=0,057 km) – distrugerea totală a apărării de mal din blocuri de beton	Comuna Șotânga, satul Șotânga, str. Vâlcelei, confluența pârâu Vulcana cu vale locală Vâlcea	350	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
87.	Construcție hidrotehnică (apărare mal drept din gabioane, L=0,050 km) – distrugerea plaselor și golirea acestora de material și prăbușirea acestora pe o lungime de 20 ml	Comuna Șotânga, satul Șotânga, str. Vâlcelei, punct "Casandra Ion"	200	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)
88.	Rigole stradale (L=100, H=50, profil trapezoidal-200 mp) – distrugerea parțială a rigolelor din beton cauzată de eroziunea malurilor	Comuna Șotânga, satul Șotânga, str. Malului	120	N.C. nr. 3996/21.03.2022 (P.-V. 9460/16.06.2021)

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
89.	Solarii –afectată folia și structura metalică a 5 solarii (S=3300 mp, grad de afectare peste 80%) ale SC ECO LIVE GARDEN SRL; au fost afectate și culturile de tomate - 80%, legume și răsaduri - 40%; pentru cultura de tomate, firma este înscrisă în programul „Tomata”	Comuna Uliești, satul Olteni	-	P.-V. nr. 4199/07.04.2022
90.	DE 329, DE 324/2, DE 57, DE 318/1, DE 348 (L=6,24 km) –terasament drum spălat, cu fâgașe, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Ulmi, sat Ulmi	18	P.-V. nr. 7268/12.05.2022
91.	DE 191/1, DCL 176 (L=2,64 km) –terasament drum spălat, cu fâgașe, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Ulmi, sat Vișoara	8	P.-V. nr. 7268/12.05.2022
92.	DC 5, L=0,03 km – alunecarea de teren de pe partea dreaptă din dreptul podețului tubular a afectat carosabilul drumului pe o lungime de cca. 6 m, o lățime de cca. 2 m și cu o înălțime de cca. 3 m,ducând la distrugerea terasamentului drumului comunal, pe un sens de circulație	Comuna Vârfuri, satul Cojoiu, punctul „Băicuianu”	500	P.-V. nr. 2014/28.03.2022
93.	2 podețe – debitele mari au deplasat dalele din beton și au spălat materialul dintr-un capăt al podețului tubular	Comuna Vișinești, satul Urseiu, punct „Vali Nica” și punct „Intrare Linie”	150	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
94.	Drum vicinal pietruit, L=0,4 km – eroziuni de mal cu îngustarea drumului de acces către proprietăți	Comuna Vișinești, satul Urseiu, punctele „Stramaturaru”, „Leonte Lizeta”, „Gurgu Georgeta” și „Milica Degeratu”	1500	P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
95.	Drum comunal pietruit DC6, L=0,2 km – eroziuni de mal cu afectarea drumului comunal	Comuna Vișinești, satul Urseiu, punct „Musescu”	500	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
96.	Drum comunal asfaltat DC6, L=0,01 km – eroziuni de mal cu afectarea părții carosabile a drumului comunal	Comuna Vișinești, sat Urseiu, punct „Troița”	200	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
97.	3 poduri – afectarea căii de rulare și a infrastructurii podurilor	Comuna Vișinești, sat Urseiu, punctele „Izvor”, „Costea Banu” și „La Sonda”	1000	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
98.	Construcție hidrotehnică – alunecarea de teren ce a deplasat zidul de sprijin din beton armat	Comuna Vișinești, sat Urseiu, punctul Școala Urseiu	1000	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
99.	Drum vicinal pietruit Linie, L=2 km – lipsa sistemului de scurgere a apelor a condus la crearea de fâgăse, denivelări	Comuna Vișinești, sat Urseiu	200	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
100.	Drum vicinal pietruit, L=0,16 km – eroziune de mal stâng cu distrugerea terasamentului drumului	Comuna Vișinești, satul Vișinești, punct „Manta Violeta”	1000	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
101.	Podet – eroziune de mal ce a afectat podețul tubular	Comuna Vișinești, satul Vișinești punct „Cliepa”	300	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
102.	Pod – coborârea talvegului a condus la afuierea pilei podului	Comuna Vișinești, satul Vișinești, punct „Mataoana”	700	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
103.	Drum vicinal pietruit, L=0,4 km – lipsa sistemului de scurgere a apelor a condus la crearea de fâgăse și denivelări	Comuna Vișinești, satul Vișinești, Ulița Latoi	50	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
104.	Drum comunal asfaltat DC7, L=0,12 km – eroziune de mal drept cu afectarea acostamentului drumului	Comuna Vișinești, satul Sultanu, punct „Viorica Dobre”	500	P.-V. nr. 2131/16.05.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
105.	Drum vicinal asfaltat Valea Fetii, L=0,06 km – infiltrarea apelor pluviale pe sub covorul asfaltic și spălarea materialelor din fundația drumului	Comuna Vișinești, satul Sultanu	80	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
106.	Pod – eroziuni de mal, amonte și aval de pod și distrugerea pragului de fund	Comuna Vișinești, sat Dospinești, punct „Dospinești”	1500	P.-V. nr. 2131/16.05.2022
107.	Plantație de zmeură⁵ pe teren aparținând SC COFLOR BERTINICO SRL – a fost afectată dezvoltarea normală a plantelor, în proporție de peste 85%; – a fost distrusă o mare parte din suprafața fertilă cultivată, creându-se fâgase și ravene	Comuna Vișinești	-	N.C. nr. 2489 /07.06.2022
108.	Drum local betonat, L=0,12 km – distrugerea platformei drumului și a parapetului de siguranță, pe o lungime de cca. 10 m, cu antrenarea materialului pe o lățime de cca. 2 m, spre valea locală necadastrată	Comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi, strada Armaș Bunea, punct „Coasta Mare”	2000	P.-V. nr. 2718/02.05.2022
109.	Drum local betonat, L=0,02 km – prăbușirea platformei drumului și a părții carosabile în zona podețului tubular	Comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi, strada Armaș Bunea, punct „Izlaz”	500	P.-V. nr. 2718/02.05.2022
110.	Drum local betonat, S=50 mp – deplasarea plăcilor din beton spre valea locală necadastrată	Comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi, strada Armaș Bunea, punct „Parcare”	500	P.-V. nr. 2718/02.05.2022

⁵Plantația este finanțată din fonduri europene prin proiectul „Înființare plantație de zmeură” pe măsura M3/2A – Susținerea dezvoltării și diversificării activităților agricole.

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
111.	Străzile Făgetului (L=180 m) și Spătărești (L=250 m)⁶	Comuna Vulcana-Băi	850	N.C. nr. 3355/26.05.2022

⁶Străzile fac obiectul proiectului aflat în derulare „Stabilizarea unor alunecări de teren și a două poduri afectate de calamități naturale, în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița”. În nota de constatare nr. 3355/26.05.2022 se menționează necesitatea continuării lucrărilor de betonare și stabilizare a alunecărilor de teren, valoarea de 850 mii lei a lucrărilor suplimentare de punere în siguranță fiind estimativă.