

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**



**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚA**

**HOTĂRÂREA nr. 17/17.06.2022**

**În conformitate cu prevederile:**

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
- prevederile Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
- ordinul Prefectului nr. 35/17.02.2022 privind constituirea comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

**Luând în considerare:**

- Lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada mai-iunie 2022.

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, adoptă prezenta**

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1.** Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada mai-iunie 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre **se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița** și se transmite Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, precum și primarilor, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

**PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA**

*PREFECT*

*CLAUDIA GILIA*

**LISTA OBIECTIVELOR AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE  
DIN PERIOADA MARTIE-IUNIE 2022**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiectiv afectat</b>	<b>Localizarea obiectivului</b>	<b>Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)</b>	<b>Proces-verbal / notă de constatare CJSU /CLSU</b>
1.	<b>Podet</b> – distrugerea structurii de susținere a căi de rulare	Comuna Cândești, DC punct Gavrilă	600	P.-V. nr. 3800/09.06.2022
2.	<b>Pod</b> – degradarea căi de rulare	Comuna Cândești, DJ 702L punct Popa Corvin	150	P.-V. nr. 3800/09.06.2022
3.	<b>Drumuri comunale (L=6 km)</b> – terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Cândești, sat Cândești Deal	40	P.-V. nr. 3800/09.06.2022
4.	<b>Drum județean DJ702L (L=0,5 km)</b> – terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Cândești, DJ 702L	4	P.-V. nr. 3800/09.06.2022
5.	<b>Pod</b> – distrugerea căi de rulare de pe un sens de circulație	Comuna Vlădeni, pod pe DC 26A	500	P.-V. nr. 3621/10.06.2022
6.	<b>Construcție hidrotehnică</b> – avarierea apărării de mal executată din gabioane, L=0,01 km	Comuna Vlădeni, pod pe DC 26A	12000	P.-V. nr. 3621/10.06.2022
7.	<b>Drumuri comunale (L=0,03 km)</b> – prăbușirea drumului cu o diferență de nivel de cca. 0,7 ml.	Comuna Văleni-Dâmbovița DC 29 zona Cișmea	800	N.C. nr. 3279/09.06.2022
8.	<b>Construcție hidrotehnică</b> – avarierea apărării de mal executată din gabioane, L=0,015 km	Comuna Văleni-Dâmbovița DJ 723 aval pod Pițoiu	100	N.C. nr. 3279/09.06.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
9.	<b>Drumuri comunale (L=5 km)</b> –terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Văleni-Dâmbovița	40	N.C. nr. 3279/09.06.2022
10.	<b>Pod</b> – avariere cale de rulare, parapet siguranță și eroziuni maluri amonte și aval pod	Comuna Moroeni, DJ 714 punct Diana (Casa Iustin)	2500	N.C. nr. 8073/16.06.2022