

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**



**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚA**

**HOTĂRÂREA nr. 1/02.02.2023**

**În conformitate cu prevederile:**

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
- prevederile Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
- ordinul Prefectului nr. 12/18.01.2023 privind constituirea comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

**Luând în considerare:**

- Lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada ianuarie 2023.

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, adoptă prezenta**

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1.** Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada ianuarie 2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre **se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița** și se transmite Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, precum și primarilor, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

**PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA**

**PREFECT**

**CLAUDIA GILIA**  
  


**LISTA OBIECTIVELOR AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE  
DIN PERIOADA IANUARIE 2023**

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
1.	<b>Anexe gospodărești (gard)</b> – Alunecarea de teren a distrus gardul pe o lungime de cca. 10 m și zidăria de piatră	Comuna Bezdead, sat Costișata, punct „Muzeu (Școala Gimnazială)”	10	P.-V. nr. 452/18.01.2023
2.	<b>Anexă gospodărească</b> – Alunecarea de teren se desfășoară până în anexa gospodărească (grajd) și pe o porțiune de curte	Comuna Bezdead, sat Costișata, punct „Muzeu (Școala Gimnazială)”	15	P.-V. nr. 452/18.01.2023
3.	<b>Drumuri județene (L=0,02 km)</b> – Reactivarea alunecării de teren a afectat drumul județean DJ 710 pe o lungime de cca. 20 ml, pe sensul de mers Pucioasa-Bezdead	Comuna Bezdead, sat Bezdead, punct intersecție, DJ 715 cu DJ 710	120	P.-V. nr. 452/18.01.2023
4.	<b>Drumuri de exploatare / agricole (L=25 km)</b> – Terasament drum spălat, cu fâgașe, gropi, șleauri și băitiri	Comuna Lungulețu, sat Lungulețu, DE 303, DE 323, DE 334, DE 327, DE 227, DE 279, DE 292, DE 170, DE 106, DE 122, DE 109, DE 244, DE 121, DE 134, DE 147, DE 188, DE 253, DE 144, DE 119, DE 125, DE 129, DE 137	200	P.-V. nr. 644/19.01.2023
5.	<b>Eroziune de mal</b> – Eroziune de mal stâng râul Dâmbovița pe o lungime de cca. 300 m	Comuna Mănești, sat Mănești, DC 117	-	P.-V. nr. 471/19.01.2023

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
6.	<b>Eroziune de mal</b> - Eroziune de mal drept râul Dâmbovița pe o lungime de cca. 300 m	Comuna Mănești, sat Mănești, DC 117	-	P.-V. nr. 471/19.01.2023
7.	<b>Pod</b> - Afuierea pilelor podului din beton din cauza coborârii talvegului și eroziunii de mal stâng al râului Dâmbovița, amonte și aval de pod, pe o lungime de cca. 150+250m, cât și eroziune de mal drept, aval pod, pe o lungime de cca. 50 m și distrugerea apărării de mal din gabioane, pe o lungime de cca. 20 m	Comuna Mănești, sat Mănești, DC 117	10.000	P.-V. nr. 471/19.01.2023
8.	<b>Drumuri de exploatare și comunale (L=15,8 km)</b> - Terasament drum spălat, cu fâgașe, gropi, șleauri și bălțiri	Comuna Mănești, sat Mănești, DE 14 km, DC 1,8 km	126,4	P.-V. nr. 471/19.01.2023
9.	<b>Drumuri comunale (L=0,02 km)</b> - Eroziunea de mal drept pâraul Cricovul Dulce afectează zona de siguranță a drumului	Comuna Vișinești, sat Dospinești, punct str. Valea Mare	80	P.-V. nr. 259/18.01.2023
10.	<b>Rețele alimentare cu gaze naturale (L=0,02 km)</b> - Eroziunea de mal drept pâraul Cricovul Dulce afectează conducta de alimentare cu gaze, punând în pericol alimentarea cu gaze naturale a cca. 25 gospodării din sat Dospinești	Comuna Vișinești, sat Dospinești, punct str. Valea Mare	10	P.-V. nr. 259/18.01.2023

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
11.	<p><b>Teren arabil intravilan (0,3 ha)</b>            -Eroziune activă de mal drept râu Dâmbovița, însoțită de alunecare de teren, L=cca 300m, lățimea în concavitate de cca. 70 m, H=cca 20m; distanța până la prima casă este de 4m. Sunt puse în pericol casele, anexele gospodărești și terenurile aferente ale numiților Ioniță Nicolae, Onică Victor, Zaharia Elena.</p>	Comuna Dragomirești, sat Decindeni, zona „Onică Victor”	-	P.-V. nr. 1131/31.01.2023
12.	<p><b>Drumuri naționale (L=0,03 km)</b>            -Tasare a corpului drumului ce a condus la apariția unei crăpături longitudinale în axul drumului cu o deschidere cuprinsă între 2-10 cm, iar la marginea părții carosabile producându-se o deplasare a taluzului rambleurului drumului</p>	Comuna Moroeni, DN 71 Km 98+790 - 98+820	2500	P.-V. nr. 1304/31.01.2023