



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU
COMISARIATUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 16625

Nr. înreg.: 376/CJDB/18.03.2020

Către: Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița

În atenția: doamnei Prefect Claudia GILIA

Referitor la: informarea ce va fi prezentată în cadrul Colegiului Prefectural

Vă transmitem alăturat, materialul care va fi prezentat de dl. Petre NIȚU, Comisar Șef la GNM Comisariatul Județean Dâmbovița, în cadrul Colegiului Prefectural din data de 25.02.2022.

Cu stima,

COMISAR ȘEF
Petre NIȚU



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit: Cristina POPESCU	expert	21.02.2022	

2/2 exemplare



GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PADURILOR
GARDA NATIONALA DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Comisariatul Judetean Dambovita

Zone vulnerabile privind calitatea factorilor de mediu.
Actiuni și masuri luate pentru diminuarea impactului acestora
asupra factorilor de mediu

Activitatea Comisariatului Judetean Dambovita al Garzii Nationale de Mediu se desfasoara in baza planului anual de inspectie aprobat de Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu, intocmit pe baza urmatoarelor criterii:

- Acopera intreg teritoriul judetului;
- Acopera fondul de timp prevazut prin normele specifice de control si disponibil la nivelul comisariatului;
- Contine toate obiectivele necesar sa fie controlate;
- Cuprinde programarea inspectiilor cu precizarea numarului si frecventei acestora;
- Prevede fondul de timp si pentru inspectii neplanificate (sesizari, controale tematice, controale cu alte autoritati, etc).

In anul 2021, Comisariatul Judetean Dambovita al Garzii Nationale de Mediu (cu un efectiv de 12 comisari la inceputul anului, respectiv 11 comisari incepand cu 01.10.2021), a realizat:

- 59 inspectii planificate;
- 120 inspectii planificate tematice;
- 6 inspectii SEVESO;
- 645 controale neplanificate;

Per ansamblu inspectii, se constata ca s-au efectuat 830 inspectii.

In total, s-au aplicat 144 amenzi contravenționale in valoare de 1.202,00 mii RON, dintre care: 92 amenzi din care achitate și necontestate 71 (83,70%); 8 amenzi au fost contestate in instanta (8,70%), 6 amenzi au fost trimise spre executare silita (7,79%), o amenda este in termen. Au fost aplicate in total 52 de avertismente. S-au dispus 3 suspendari ale activitatii (sanctiuni complementare) si s-au confiscat un numar de 7 mijloace de transport. Nu au fost formulate plangeri penale.

In cursul anului 2021 au fost inregistrate la sediul Comisariatului Judetean Dambovita un numar total de 560 petitii/sesizari, din care solutionate in termenul legal 558. S-au inregistrat un numar de 3 cereri formulate in scris privind liberul acces la informatii de interes public.

Depozitele necontrolate de deseuri din judetul Dambovita

Pe raza municipiului Targoviste au fost identificate depozite necontrolate de deseuri, dupa cum urmeaza: zona Pepeleac, zona pod Teis, zona padure Priseaca. Impreuna cu Politia Locala Targoviste si reprezentantii UAT Targoviste s-au intrepris masuri de salubizare identificate, precum si informari ale cetatenilor din zona cu privire la interzicerea depozitarii deseurilor de orice fel.

Pe raza municipiului Moreni, in anul 2021, cu ocazia controalelor desfasurate, au fost identificate mai multe amplasamente cu depozitari necontrolate de deseuri, dupa cum urmeaza:

- in zona adapostului de caini "Cainele meu", pe malul stang al raului Cricovul Dulce, depozitari necontrolate de deseuri din constructii si demolari, vegetale, casnice, etc, pe o suprafata de cca 4000 mp si un volum de cca 500 – 600 mc;
- in zona din spatele magazinului Kaufland, pe o suprafata de cca 1000 mp si un volum de cca 200 mc, depozitari necontrolate de deseuri vegetale si deseuri din constructii si demolari, etc;
- in zona din spatele magazinului Lidl, pe malul stang al raului Cricovul Dulce, depozitari necontrolate de deseuri menajere, deseuri plastic, deseuri din constructii si demolari, pe o suprafata de cca 100 mp si un volum de cca 3 mc;
- malul stang al raului Cricovul Dulce, deseuri amestecate din constructii si demolari, plastic casnice, vegetale, etc, cca 10 mc, pe o suprafata de cca 500 mp;
- pe str. Teis, in zona containerelor si la nr. 12, deseuri vegetale, casnice, etc, cca 8 mc pe o suprafata de cca 300 mp;
- controlului depozitari necontrolate de deseuri in zona fostului pod de fier peste raul Cricovul Dulce, atat pe malul stang cat si pe malul drept;
- depozitelor necontrolate de deseuri pe str. Codrului (iesire spre islaz) - (PET-uri, textile, vegetale, din constructii si demolari, etc) cu un volum total de cca 8 mc, pe o suprafata totala de cca 200 mp;
- depozitarea necontrolata de deseuri din zona fostei gari pe un teren ce apartine Ministerului Transportului si Infrastructurii;

Au fost salubrizate toate amplasamentele pe care au fost identificate depozitari necontrolate de deseuri, acestea fiind ridicate si transportate la Depozitul Ecologic Aninoasa.

Pentru neconformitatile constatate, UAT Moreni a fost sanctionata cu AVERTISMENT pentru incalcarea prevederilor art. 59, alin. (1), paragraf A, lit. "e", respectiv amenda in valoare de 15000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 59, alin. (1), paragraf A, lit. "h", conform prevederilor art. 61, alin. (1), lit. "c" din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor – Republicare.

Cu ocazia controalelor efectuate, a fost identificata societatea Prestari Servicii Municipale Moreni SRL, care conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de administrare a domeniului public si privat al municipiului Moreni nr. 1070/25.01.2016, incheiat cu

Primaria municipiului Moreni si act aditional inregistrat cu nr. 514/16.01.2020, cu valabilitate 4 ani. In principal activitatea societatii consta in maturatul strazilor, golirea pubelelor stradale, curatenia in piata municipiului Moreni, intretinerea spatiilor verzi, intretinere mobilier stradal, interventii in renovari imobiliare la cladirile din domeniul public al municipiului Moreni, etc. Societatea desfasoara aceste activitati fara Autorizatie de mediu, motiv pentru care a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 30000 lei conform prevederilor art. 96, alin (2), pct. 1 din OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului cu modificari si completari ulterioare si s-a interzis desfasurarea activitatii "salubritate, depoluare si activitati similare" pana la obtinerea autorizatiei de mediu.

In prezent sunt in curs de derulare, impreuna cu reprezentantii Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul General, controale privind abandonarea de deseuri pe raza municipiului Moreni, la UAT Moreni, OMV Petrom si Aedificium Projektenwiclung SRL Cluj Napoca (antreprenor general pentru Entire Real Estate Solutions SRL si Esta Market SRL). Pentru abandonarea de deseuri pe domeniul public, Aedificium Projektenwiclung SRL Cluj Napoca a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 70000 lei.

O alta zona vulnerabila ale judetului Dambovita poate fi considerata si comuna Moroeni, datorita depozitelor necontrolate de deseuri (care au contribuit in luna iulie la infestarea Lacului de Acumulare Pucioasa), precum si activitatile neautorizate sau neconforme de dezmembrari auto si arderi de deseuri ale componentelor acestora.

La solicitarea organelor de politie, a fost identificata societatea Limadi Serv SRL, care pe raza com. Lucieni, a infiintat un depozit neautorizat de deseuri din constructii si demolari amestecate, pe o suprafata de cca 2000 mp, cu un volum de cca 1500 mc. Societatea a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 30000 conf art 96, alin (2), pct. 1 din OUG 195/2005 si s-a dispus sistarea activitatii pana la obtinerea autorizatiei de mediu.

In perioada 10.05.2021 – 04.06.2021, echipe mixte de control formate din reprezentanti ai Prefecturii Dambovita, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita, SGA Dambovita, SHI Vacaresti, Garzii Forestiere Ploiesti si GNM CJ Dambovita, au desfasurat actiunea de verificare a modului in care au fost salubritate cursurile de apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari in judetul Dambovita. In doua localitati in care Comisia constituita in baza Ordinului Prefectului Judetului Dambovita nr. 215/07.05.2021 a constatat cu nu au fost indeplinite masurile dispuse la verificarile efectuate in anul 2020, in aceste situatii aplicandu-se sanctiuni contraventionale de catre SGA Dambovita – la Autoritatea Administratiei Publice Locale Bucsani – Avertisment si de catre GNM CJ Dambovita - la Autoritatea

Administrației Publice Locale Cornesti –amenda în cuantum de 15000 lei. Cu ocazia controlului au fost verificate un număr de 30 cursuri de apă cadastrate, 2 cursuri de apă necadastrate, 1 torent, Derivația de ape mari Potopu-Arges și CA2 în 34 comune și 7 orașe. Au fost identificate un număr de 268 depozite necontrolate de deșuri/material lemnos, pe malurile și în zona de protecție a cursurilor de apă, cu un volum total de 3438 mc. Au fost impuse măsuri de desființare a depozitelor de deșuri identificate.

Lipsa implementării colectării separate, principala cauză a apariției depozitelor necontrolate de deșuri

Până în prezent, în județul Dâmbovița, nu s-a implementat fizic, sistemul de colectare separată a deșeurilor. O încercare timidă de colectare separată este făcută de edilii municipiilor și orașelor din Dâmbovița, care au pus în țarcurile destinate colectării deșeurilor menajere 1-2 eurocontainere, inscripționate în acest sens, pentru colectarea separată a deșeurilor, dar în care sunt depuse și deșuri amestecate.

În concepția reprezentanților UAT-urilor, această obligație cade în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița”, ceea ce este total greșit, întrucât conform prevederilor OUG 92/2021, privind regimul deșeurilor, corelată cu prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților – REPUBLICARE – (în special art. 6 și 24) și fără a exclude prevederile Ordonanței nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale (în special art 8), pentru fiecare autoritate/entitate sunt prevăzute obligații punctuale. Legislația permite constituirea de asociații, în vederea înlesnirii accesului la serviciul de salubritate, dar nu transferă responsabilitatea privind starea de curățenie a localității către aceste asociații și prin urmare autoritățile publice locale sunt direct răspunzătoare de starea de curățenie a localității.

În perioada 22.06.2021 - 15.12.2021, reprezentanții GNM CJ Dambovița au efectuat controale la toate Administrațiile Publice din județ, ocazie cu care s-a constatat că numai 25 de localități asigură colectarea separată a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale. Au fost aplicate un număr de 72 sancțiuni contravenționale, din care 48 avertismente și 24 amenzi cu o valoare totală de 190000 lei. Cu ocazia controalelor au fost identificate un număr de 104 amplasamente cu depozitari necontrolate de deșuri, cu o suprafață totală de 81046 mp, pentru care au fost stabilită în sarcina UAT-urilor măsuri cu termene ferme pentru salubritate și supravegherea zonelor respective pentru a preîntâmpina apariția de noi depozite necontrolate de deșuri.

In data de 02.08.2021, orele 6⁰⁰, s-a produs un incendiu la masina de reciclare Duru Machina amplasata in hala H C79, cauza probabila a incendiului fiind frecarea mecanica. In urma incendiului a ars o cantitate de cca 180 tone deseuri plastic EPS si PS, fiind afectata o suprafata de cca 4200 mp, in incinta halei H C79, fiind afectat acoperisul halei pe o suprafata de cca 30%. Cu ocazia incendiului a fost degajata o cantitate semnificativa de gaze, reprezentantii ISU au emis un mesaj de atentionare a cetatenilor din zona, prin serviciul Ro-alert. Pentru incalcarea prevederilor art. 79, alin (2), lit. "b" din Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, societatea Briothermxps SRL a fost sanctionata cu amenda in valoare de 15000 lei.

S-au mai constatat emisii in atmosfera la ALC Inject Polistiren SA, Marchand Pharma Tech SRL, Eurogas Prescom SRL cu cele doua depozite de deseuri Aninoasa si Titu. Au fost stabilite masuri de intrare in legalitate.

Arderile necontrolate de deseuri pe raza localitatii Balteni

In ceea ce priveste arderile necontrolate de deseuri de orice fel, din zona Balteni, comuna Contesti, judetul Dambovita, Reprezentantii GNM CJ Dambovita au participat la mai multe actiuni comune, impreuna cu reprezentanti ai UAT Contesti si ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita, la informarea cetatenilor cu privire la arderile necontrolate de deseuri de orice fel, in afara spatiilor si instalatiilor autorizate.

Comisar șef,

ing. Petre NIȚU

