

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**



**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚA**

**HOTĂRÂREA nr. 21/27.09.2022**

**În conformitate cu prevederile:**

- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
- prevederile Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
- ordinul Prefectului nr. 35/17.02.2022 privind constituirea comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

**Luând în considerare:**

- Lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada iunie-august 2022.

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, adoptă prezenta**

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1.** Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada iunie-august 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre **se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița** și se transmite Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, precum și primarilor, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

**PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA**

***PREFECT***

***CLAUDIA GILIA***

**LISTA OBIECTIVELOR AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE  
DIN PERIOADA Iunie-AUGUST 2022**

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
1.	<b>Construcție hidrotehnică (L=0,015 km)</b> - Avariere apărări de mal executată din gabioane	Oraș Pucioasa, str. Diaconeștilor	75	P.-V. nr. 16961/04.08.2022
2.	<b>Pod</b> - Coborârea telvegului a condus la disocierea unei bucăți de beton, cca. 2 mc, din fundația protecției culeei	Oraș Pucioasa, str. Zefirului, punct Trainica	500	P.-V. nr. 16961/04.08.2022
3.	<b>Case afectare Inundate – 10</b> - Pătrunderea apei în locuințe, gradul de afectare aprox. 10%	Oraș Fieni, Cartier Costești, punct Crevedia	-	P.-V. nr. 10198/25.08.2022
4.	<b>Anexe gospodărești Inundate – 6</b> - Pătrunderea apei și a aluviunilor în anexe <b>Distrușe - 1</b> - Fănarul de 16 mp, din lem a fost distrus total	Oraș Fieni, Cartier Costești, punct Crevedia	-	P.-V. nr. 10198/25.08.2022
5.	<b>Autovehicule – 1 autoturism și 1 autoutilitară</b> - Au fost transportate de apă pe o lungime de aprox. 1,5 km	Oraș Fieni, Cartier Costești, punct Crevedia	-	P.-V. nr. 10198/25.08.2022
6.	<b>Drumuri comunale (L=1 km)</b> - Spălarea materialului și crearea de fâgașe și denivelări	Oraș Fieni, Cartier Costești, punct Crevedia, punct Girgore, punct Mateescu, punct Iancu	25	P.-V. nr. 10198/25.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
7.	<b>Podete și traversări pietonale (3)</b> - Colmatarea podețului cu aluviuni și plutitori	Oraș Fieni, Cartier Costești, punct Mateescu	10	P.-V. nr. 10198/25.08.2022
8.	<b>Pășuni, fânețe (2 Ha)</b> - Băltirea apei pe pășune	Oraș Fieni, Cartier Costești, zona Târg Sf. Dumitru	-	P.-V. nr. 10198/25.08.2022
9.	<b>Drumuri comunale (L=2,5 km)</b> - Terasament drum spălat, cu fâgașuri, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Dărmănești, sat Dărmănești	7,5	P.-V. nr. 6192/21.06.2022
10.	<b>Străzi (L=2 km)</b> - Terasament drum spălat, cu fâgașuri, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Dărmănești, sat Dărmănești	6	P.-V. nr. 6192/21.06.2022
11.	<b>Drumuri agricole (L=2,5 km)</b> - Terasament drum spălat, cu fâgașuri, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Dărmănești, sat Dărmănești	7,5	P.-V. nr. 6192/21.06.2022
12.	<b>Drumuri comunale (L=1 km)</b> - Terasament drum spălat, cu fâgașuri, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Dărmănești, sat Mărginenii de Sus	3	P.-V. nr. 6192/21.06.2022
13.	<b>Străzi (L=1,5 km)</b> - Terasament drum spălat, cu fâgașuri, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Dărmănești, sat Mărginenii de Sus	4,5	P.-V. nr. 6192/21.06.2022
14.	<b>Drum forestier (L=0,5 km)</b> - Terasament drum spălat, cu fâgașuri, gropi, șleauri și băltiri	Comuna Dărmănești, sat Mărginenii de Sus	1,5	P.-V. nr. 6192/21.06.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
15.	<b>Anexă (Grup Sanitar) - Școala Generală Panait Georgescu</b> - Acoperișul distrus, fiind afectați pereții din cărămidă	Comuna Dobra, sat Dobra	-	N.C. nr. 3954/18.07.2022
16.	<b>Drumuri de exploatare (L=0,45 km)</b> - Terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Dobra, sat Dobra, DE 387/2 – 150 m, DE 431/1 – 300 m	10	P.-V. nr. 3955/18.07.2022
17.	<b>Școala Generală Iulian Rusu</b> - Deteriorarea acoperișului din tablă galvanizată pe o suprafață de peste 100 mp, fiind afectate burlanele cât și aticul ciădirii, din lemn, pe toată lungimea acestuia	Comuna Dobra, sat Mărcești	-	N.C. nr. 3954/18.07.2022
18.	<b>Drumuri de exploatare (L=0,35 km)</b> - Terasament spălat, crearea de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Dobra, sat Mărcești, DE 24 – 350 m	8	P.-V. nr. 3955/18.07.2022
19.	<b>Străzi (L=0,3 km)</b> - Terasament drum Spălat cu crearea de fâgașe, gropi și șleauri. Incapacitatea de preluare a apelor pluviale de către șanțurile și rigolele stradale	Comuna Finta, sat Bechinești, str. Matei Basarab	10	P.-V. nr. 5934/30.08.2022
20.	<b>Drumuri de exploatare (L=3 km)</b> - Terasament drum Spălat cu crearea de fâgașe, gropi și șleauri	Comuna Finta, sat Finta Veche, 5 Tufani, DE 108/1	30	P.-V. nr. 5934/30.08.2022
21.	<b>Străzi (L=4 km)</b> - Terasament drum Spălat cu crearea de fâgașe, gropi și șleauri	Comuna Finta, sat Finta Veche, str. Dealului, str. Crizantemei, str. Morii, str. Telului	40	P.-V. nr. 5934/30.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU /CLSU
22.	<b>Drumuri de exploatare (L=3 km)</b> - Terasament drum Spălat cu crearea de fâgașe, gropi și șleauri	Comuna Finta, sat Gheboiaia, DE 350	30	P.-V. nr. 5934/30.08.2022
23.	<b>Străzi (L=3 km)</b> - Terasament drum Spălat cu crearea de fâgașe, gropi și șleauri	Comuna Finta, sat Gheboiaia, str. Izazului, str. Pădurii, str. Bisericii	30	P.-V. nr. 5934/30.08.2022
24.	<b>Eroziune de mal</b> - S-a produs o eroziune de mal stâng al văii Prisecii, pe o lungime de cca. 25 m, care pune în pericol o anexă gospodărească de cca. 6 mp – proprietar dna. Voicu Claudia. Eroziunea afectează malul drept al văii, pe proprietatea dl. Necula Ion (livadă), ce reprezintă granița dintre cele două proprietăți	Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei, str. Principală, nr. 121B	-	N.C. nr. 3768/11.07.2022
25.	<b>DS 122 (L=0,2 km)</b> - Eroziune mal stâng pr. Valea largă pune în pericol conducta de alimentare cu apă a comunei Bărbulețu	Comuna Malu cu Flori, sat Capu Coastei, Zona La Bucura	2	P.-V. nr. 4569/29.08.2022
26.	<b>Drum comunal – DC 125 (L=4 km)</b> - Terasament spălat, șiroiri, foarmarea de fâgașe și șleauri	Comuna Malu cu Flori, sat Micloșanii Mici	40	P.-V. nr. 4569/29.08.2022
27.	<b>Ulița Mateești (L=0,6 km)</b> - Erodare terasament drum, șiroiri, formarea de fâgașe și șleauri, pe alocuri o adâncime de cca. 2 m și o lungime de aprox. 20 m	Comuna Malu cu Flori, sat Micloșanii Mici	10	P.-V. nr. 4569/29.08.2022
28.	<b>1 casă – familia Năstase Elena</b> - A fost smuls acoperișul locuinței, având o suprafață de cca. 150 mp, care s-a prăbușit peste autoturismul parcat în curtea dl.	Comuna Ocnîța, sat Ocnîța, Aleea bujorului, nr. 14	-	N.C. nr. 8019/31.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	Cismaru Bogdan, provocând daune acestuia			
29.	<b>Drum comunal Brădătel (L=2 km)</b> - Terasament drum avariat, fâgașe	Comuna Pucheni, sat Brădățel	16	P.-V. fir. 3132/29.08.2022
30.	<b>Drum comunal - DC 122 Pucheni-Meișoare (L=2 km)</b> - Terasament drum avariat, fâgașe	Comuna Pucheni, sat Meișoare	16	P.-V. nr. 3132/29.08.2022
31.	<b>Drum comunal - DC 122 Pucheni - Râu Alb (L=1,5 km)</b> - Terasament drum avariat, fâgașe	Comuna Pucheni, sat Pucheni	12	P.-V. nr. 3132/29.08.2022
32.	<b>Drum comunal Valea lui Scor (L=2 km)</b> - Terasament drum avariat, fâgașe	Comuna Pucheni, sat Pucheni	16	P.-V. nr. 3132/29.08.2022
33.	<b>Drum comunal Rădaie-Siliște (L=1 km)</b> - Terasament drum avariat, fâgașe	Comuna Pucheni, sat Pucheni	8	P.-V. nr. 3132/29.08.2022
34.	<b>Drum județean - DJ 724 (L=0,02 km)</b> - A fost afectat acostamentul drumului	Comuna Pucheni, sat Pucheni	430	P.-V. nr. 3132/29.08.2022
35.	<b>1 Gospodărie - Vlad Maria</b> - A fost inundată cu distrugerea gardului din beton pe o lungime de cca. 20 m	Comuna Pucheni, sat Pucheni, DJ 724, nr. 17	15	P.-V. nr. 3132/29.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
36.	<b>Drum comunal Valea Largă (L=1 km)</b> – Terasament drum avariat, fâgașe	Comuna Pucheni, sat Valea Largă	8	P.-V. nr. 3132/29.08.2022
37.	<b>Drum comunal (L=0,4 km)</b> – Deteriorarea terasamentului drumului cu antrenarea materialului local prin crearea de fâgașuri	Comuna Runcu, sat Bădeni, DC punct Livezi-Buzalina, punct Istrătești	40	P.-V. nr. 6428/04.08.2022
38.	<b>Drum județean – DJ 712A (L=0,07 km)</b> – Crearea de fâgașe și denivelări pe o lungime de cca. 70 m care afectează atât infrastructura cât și siguranța traficului rutier	Comuna Runcu, sat Bădeni, punct Pripor	1800	P.-V. nr. 7075/25.08.2022 P.-V. nr. 6428/04.08.2022
39.	<b>Construcții hidrotehnice (L = 1 km)</b> – Surparea și prăbușirea zidului de sprijin	Comuna Runcu, sat Bădeni, punct Troița	100	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
40.	<b>Străzi (L = 2,1 km)</b> – Spălarea materialului de pe acostament și crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Runcu, sat Bădeni, str. Buzalina – 0,3 km, str. Istrătești – 0,6 km, str. Duțești – 0,3 km, str. Târgului – 0,5 km, str. Livezi – 0,4 km	15	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
41.	<b>Case afectate</b> <b>Inundate – 2</b> – Pătrunderea apei în case	Comuna Runcu, sat Bădeni, str. Pincipală, nr. 115 și nr. 141	-	P.-V. nr. 7075/25.08.2022



Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
42.	<b>Anexe gospodărești Inundate – 2</b> – Pătrunderea apei și a aluviunilor în anexe distrugând bunurile din acestea; prăbușirea gardurilor	Comuna Runcu, sat Bădeni, str. Târgului, nr. 19 și nr. 21	-	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
43.	<b>Drum comunal (L=0,07 km)</b> – Deteriorarea terasamentului cu antrenarea materialului local prin crearea de fâgașe, gropi, șleauri, denivelări și bălțiri	Comuna Runcu, sat Brebu, DC 133	5	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
44.	<b>Drum comunal (L=3 km)</b> – Deteriorarea terasamentului drumului cu antrenarea materialului local prin crearea de fâgașuri	Comuna Runcu, sat Brebu, DC Palanga, Întorcătoare, Moș Petre	30	P.-V. nr. 6428/04.08.2022
45.	<b>Construcții hidrotehnice (L=35 m)</b> – Pragul de fund este avariât 70%, betonul de placare prezintă degradări mari (fisuri pronunțate și exfolieri).	Comuna Runcu, sat Ferestre, aval pod DC 132 Ferestre-Dealul Frumos	300	P.-V. nr. 6428/04.08.2022
46.	<b>Drum comunal (L=0,2 km)</b> – Deteriorarea terasamentului cu antrenarea materialului local prin crearea de fâgașe, gropi, șleauri, denivelări și bălțiri	Comuna Runcu, sat Ferestre, DC 132	100	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
47.	<b>Drum comunal (L=0,02 km)</b> – Crăpături și denivelări în covorul asfaltic	Comuna Runcu, sat Ferestre, DC 132 Ferestre-Dealul Frumos	100	P.-V. nr. 6428/04.08.2022
48.	<b>Eroziune de mal</b> – Eroziune de mal stâng, aval de pod pe o lungime cca. 25 m	Comuna Runcu, sat Ferestre, pod Ferestre	80	P.-V. nr. 6428/04.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
49.	<b>Construcții hidrotehnice</b> - Prăbușirea aripilor stânga-dreapta, distrugerea risbermei, degradări ale încastrărilor în mal, degradarea accentuată a radierului disipatorului	Comuna Runcu, sat Ferestre, punct pod Ferestre aval Stație Hidrometrică Runcu	350	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
50.	<b>Drum comunal (L=1 km)</b> - Deteriorarea terasamentului drumului cu antrenarea materialului local prin crearea de fâgașuri	Comuna Runcu, sat Piatra, DC punct Runcu Stone	10	P.-V. nr. 6428/04.08.2022
51.	<b>Livadă (0,09 Ha) – proprietari Carmen Iacob și Doru Popescu</b> - Eroziunea malului drept	Comuna Runcu, Sat Piatra, punct iacob, DJ 712A, nr. 58	-	P.-V. nr. 7255/31.08.2022
52.	<b>Drum județean – DJ 712A (L=3 km)</b> - Deteriorare terasament cu antrenarea materialului local prin crearea de fâgașe	Comuna Runcu, sat Piatra, punct Runcu Stone	50	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
53.	<b>Străzi (L=1,1 km)</b> - Spălarea materialului de pe acostament și crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Runcu, sat Piatra, str. Biserici, str. Mărcești, str. Diaconești, str. Giurculeț	8	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
54.	<b>Case afectare</b> <b>Inundate – 3</b> - Pătrunderea apei în case	Comuna Runcu, sat Piatra, str. Principală nr. 66 și nr. 69, str. Giurcului, nr. 9	-	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
55.	<b>Anexe gospodărești</b> <b>Inundate – 4</b> - Pătrunderea apei și a aluviunilor în anexe distrugând bunurile din acestea; prăbușirea gardurilor	Comuna Runcu, sat Piatra, str. Principală nr. 68, nr. 70 și nr. 71, str. Giurcului nr. 3	-	P.-V. nr. 7075/25.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
56.	<b>Construcție hidrotehnică</b> - Golirea gabioanelor de agregate	Comuna Runcu, sat Runcu, punct Primărie	200	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
57.	<b>Străzi (L=1,2 km)</b> - Spălarea materialului de pe acostamentul drumului și crearea de fâgașe adânci și denivelări	Comuna Runcu, Sat Runcu, str. Colnic – 0,4 km, str. Cristești – 0,8 km	24	P.-V. nr. 7255/31.08.2022
58.	<b>Străzi (L=1,9 km)</b> - Spălarea materialului de pe acostamentul drumului și crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Runcu, sat Runcu, str. Colnic, str. Costești, str. Cristești	16	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
59.	<b>Podete și traversări pietonale</b> - Colmatarea podețului cu bolovăniș de dimensiuni foarte mari producând deplasarea tubului acestuia și distrugerea părții carosabile, iar în aval producând eroziuni puternice pe malul drept	Comuna Runcu, Sat Runcu, str. Costești punct Andreoiu	100	P.-V. nr. 7255/31.08.2022
60.	<b>Anexe gospodărești Inundate – 9</b> - Pătrunderea apei și a aluviunilor în anexe	Comuna Runcu, Sat Runcu, str. Costești și DC 134	-	P.-V. nr. 7255/31.08.2022
61.	<b>Obiective economice – magazin alimentar</b> - A fost inundat magazinul și afectate o parte din bunuri (3 combine frigorifice, rafturi)	Comuna Runcu, Sat Runcu, str. Costești, punct Andreoiu	-	P.-V. nr. 7255/31.08.2022
62.	<b>Anexe gospodărești Inundate – 1</b> - Pătrunderea apei și a aluviunilor în anexe distrugând bunurile din acestea; prăbușirea gardurilor	Comuna Runcu, sat Runcu, str. Diaconesti, nr. 25	-	P.-V. nr. 7075/25.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
63.	<b>Eroziunea de mal (L=0,10)</b> - Eroziune de mal activă	Comuna Runcu, Sat Siliștea, punct pensiunea Leaota	200	P.-V. nr. 6428/04.08.2022
64.	<b>Străzi (L=0,25 km)</b> - Spălarea materialului de pe acostament și crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Runcu, sat Siliștea, str. Păcii – 0,05 km, str. Prieteniei – 0,2 km	2	P.-V. nr. 7075/25.08.2022
65.	<b>Străzi (L=0,01 km)</b> - distrugerea acostamentului drumului (L=cca. 2m) cât și zidul de sprijin (L=cca. 10m) ce delimitează proprietatea dl. Marcu Alexandru Ovidiu	Comuna Runcu, Sat Siliștea, str. Siliștenilor punct Ziduri	20	P.-V. nr. 7255/31.08.2022
66.	<b>Pod</b> - Deformarea piciorului de susținere a podului	Comuna Runcu, sat. Piatra, punct Dogărești	-	P.-V. nr. 7255/31.08.2022
67.	<b>Drum vicinal (L=3,2 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Corlățești (CF 29)	32	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
68.	<b>Construcții hidrotehnice</b> - Distrugerea totală a pragului de fund, L=100 m	Comuna Șotânga, sat Șotânga, DC 142 Șotânga-Doicești	4000	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
69.	<b>Drum de exploatare (L=1,2 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, DE 514 (Câmpuleț)	7	P.-V. nr. 12628/30.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mil lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
70.	<b>Drum de exploatare (L=0,9 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, DE 516/3 (Câmpuleț)	6	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
71.	<b>Pasaj supradetentat</b> - Este afectată suprastructura și calea de rulare L=10 ml	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Pasaj dezafectat peste str. Malului	950	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
72.	<b>Pod</b> - Este afectată suprastructura și calea de rulare L=25 ml	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Pod dezafectat peste Vâlcea	1500	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
73.	<b>Pod</b> - Este afectată suprastructura și calea de rulare L=40 ml	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Pod dezafectat peste Vâlcea	2500	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
74.	<b>Drum vicinal (L=0,675 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Prunii Morii-Cap Sat	7	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
75.	<b>Drum vicinal (L=1 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Prunii Morii-Coborâș	10	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
76.	<b>Drum vicinal (L=1,3 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Prunii Morii-Mal (CF 519)	13	P.-V. nr. 12628/30.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
77.	<b>Drum vicinal (L=2,5 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Prunii Morii-Șotânga (CF 509)	25	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
78.	<b>Străzi (L=0,045 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Ramificație str. Constantin Brâncoveanu nr. 359-365	0,5	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
79.	<b>Străzi (L=0,1 km)</b> - Crearea de fâgașe și denivelări	Comuna Șotânga, sat Șotânga, Ramificație str. Rovină, nr. 178-186	1	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
80.	<b>Podet</b> - Podet subdimensionat, s-au prăbușit elemente din beton ciclopian	Comuna Șotânga, sat Teiș, str. Pădurii	65	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
81.	<b>Podet</b> - Podet subdimensionat, s-au prăbușit elemente din beton ciclopian	Comuna Șotânga, sat Teiș, str. Teiul Doamnei	75	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
82.	<b>Podet</b> - Podet subdimensionat, s-au prăbușit elemente din beton ciclopian	Comuna Șotânga, sat Teiș, str. Văcăreștilor	65	P.-V. nr. 12628/30.08.2022
83.	<b>Podet</b> - Podet subdimensionat, s-au prăbușit elemente din beton ciclopian	Comuna Șotânga, sat Teiș, str. Preot Nicolae Popescu	65	P.-V. nr. 12628/30.08.2022

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU /CLSU
84.	<b>Străzi (L=0,4 km)</b> - Antrenarea agregatelor minerale, creare de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Vulcana de Sus, sat Vulcana-Băi, str. As. Conelțu Badea	500	P.-V. nr. 4669/02.08.2022
85.	<b>Străzi (L=0,9 km)</b> - Antrenarea agregatelor minerale, creare de fâgașe, denivelări și gropi	Comuna Vulcana de Sus, sat Vulcana-Băi, str. Pucioasa – 0,4 km, str. Preot Vasile Milea – 0,5 km	500	P.-V. nr. 4669/02.08.2022