

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**



COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DÂMBOVIȚA

HOTĂRÂREA nr. 4 /05.06.2024

În conformitate cu prevederile:

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;
- Ordinului nr. 459/78/2019 al ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
- Ordinului Prefectului nr. 27 / 17.01.2024 privind constituirea comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

Luând în considerare:

- Lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada iunie 2023 – mai 2024.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă lista obiectivelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada iunie 2023 – iulie 2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre **se publică pe site-ul Instituției**

Prefectului – Județul Dâmbovița și se transmite Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, precum și primarilor, în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREFECT

CLAUDIA GILIA



**LISTA OBIECTIVELOR AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
DIN PERIOADA IUNIE 2023 – MAI 2024**

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
1.	-ALTE PAGUBE (TEREN CURS CONSTRUCȚII)- 0,3 ha Zona Str.Morilor Zona Agrement Pucioasa -eroziunea malului cu distrugerea acestuia.	Oraș Pucioasa, Zona Str.Morilor	150	P.-V. nr. 13667 / 22.06.2023
2.	-ALTE PAGUBE (TEREN NEPRODUCTIV) - 0,03 ha Zona Str.Liniștei, aval pod Pucioasa Sat -eroziunea malului cu distrugerea acestuia.	Oraș Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, Zona Str.Liniștei	15	P.-V. nr. 13667 / 22.06.2023
3.	-CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE (L= 80 m) – 1 Bucată -avarierea apărării de mal executată din gabioane.	Oraș Pucioasa, Cartier Diaconești, Str. Diaconești	75	P.-V. nr. 13667 / 22.06.2023
4.	-PODURI – 1 BUCATĂ- Pod Muscel -afuierea materialului din zona capetelor podetelor.	Comuna Moroeni, Sat Muscel	250	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
5.	-Podete și traversări pietonale Punct intrare sat Muscel -afuierea materialului din zona capetelor podetelor.	Comuna Moroeni, Sat Muscel	30	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
6.	-DRUMURI COMUNALE – 5 km DC 147 Moroeni – Muscel -spălarea materialului și crearea de făgașe și denivelări.	Comuna Moroeni, Sat Muscel	75	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
7.	-Podete și traversări pietonale – Str.Pieței – 1 Bucată -afuierea materialului din zona capetelor podetelor.	Comuna Moroeni, Sat Moroeni	50	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
8.	-Construcții hidrotehnice (L = 100m)- Punct Gartoiaia -deteriorarea amenajării prin dislocarea parțială a protecției malurilor.	Comuna Moroeni, Sat Moroeni	100	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
9.	-Construcții hidrotehnice (L = 120m)- Punct Cămin cultural -distrugea protecției malurilor din piatră zidită.	Comuna Moroeni, Sat Lunca	120	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
10.	-STRĂZI – 0,5 km – Strada Ciorani spălarea materialului și crearea de făgașe și denivelări.	Comuna Moroeni, Sat Lunca	8	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
11.	-Construcții hidrotehnice (L=100 m) – Zona Str.Glava, nr.36 -deteriorarea amenajării prin dislocarea parțială a protecției malurilor.	Comuna Moroeni, Sat Pucheni	100	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
12.	-Construcții hidrotehnice (L=100 m) – Zona Str.Glava, Punctul "Vizitoli" -deteriorarea amenajării prin dislocarea parțială a protecției malurilor.	Comuna Moroeni, Sat Pucheni	100	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
13.	-Case Persoane Fizice – Str.Principală și Str. Sanatoriu Cantitate – 10; Grad de afectare 10-30%.	Comuna Moroeni, Sat Glod		- P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
14.	-Drumuri Judetene – 37 km DJ 714 și DJ 713 Zănoaga- Dichiu Dj 714 A -deteriorări ale suprafeței carosabile pietruite.	Comuna Moroeni, Sat Dobrești	130	P.V. nr. 8500 / 30.06.2023
15.	-Case Inundate - 2 Șerban Tudor - 35%; Musca Violeta – 35%.	Comuna Runcu, Sat Bădeni, punct "Parc Bădeni"		- P.V. nr. 6912 /18.07.2023
16.	-Drum Judetean – 0.1 km DJ 712A Punct "Borcan" -alunecări și tasări de teren care au creat fâgașe și denivelări pe o lungime de cca. 70 m.	Comuna Runcu, Sat Bădeni, DJ 712A Punct "Borcan"	200	P.V. nr. 6912 /18.07.2023
17.	-Străzi – 0.4 km Str.Măceșilor – 0.3 km Str.Tontea – 0.1 km -spălarea materialului de pe acostamentul drumului și crearea de fâgașe și denivelări.	Comuna Runcu, Sat Bădeni	10	P.V. nr. 6912 /18.07.2023
18.	-Alte pagube (parc) – 1 Parc Bădeni – zona Discotecă (băltire apă)	Comuna Runcu, Sat Bădeni Parc Bădeni – zona Discotecă		- P.V. nr. 6912 /18.07.2023
19.	-Case Inundate -1 Lorin Popescu - 40%	Comuna Runcu, Sat Piatra, Punct "Lorin Popescu"		- P.V. nr. 6912 /18.07.2023

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
20.	-Anexe Gospodărești Inundate (grajd) Istratescu Ion Ilie	Comuna Runcu, Sat Piatra		- P.V. nr. 6912 /18.07.2023
21.	-Teren arabil (grădini) – 0.1 Ha Persoane fizice: -Doru Popescu -Carmen Iacob -Istratescu Ion Ilie	Comuna Runcu, Sat Piatra Zona amonte confluență Ialomicioara II cu Vale locala Giurculeț și Punct "Istratescu"	50	P.V. nr. 6912 /18.07.2023
22.	-PODEȚE ȘI TRAVERSĂRI PIETONALE – 1 Bucată -afuierea materialului de la capetele podului și înclinarea pilonilor metalici centrali.	Comuna Vișinești, Sat Urseiu, Punct "Drumul Dineștilor", pod "La Stăncioiu"	100	P.V. nr. 3262 / 20.07.2023
23.	-STRĂZI - 0,06 km Punctul "Leonte Lizeta", strada Valea Trestiei -eroziune de mal cu îngustarea drumului de acces către proprietăți.	Comuna Vișinești, Sat Urseiu, Punctul "Leonte Lizeta", strada Valea Trestiei	5	P.V. nr. 3262 / 20.07.2023
24.	-Construcție hidrotehnică (apărare de mal din gabioane, L=28 m) -alunecare de teren și eroziune mal drept.	Comuna Vișinești, Sat Urseiu, "Leonte Lizeta",	600	P.V. nr. 3262 / 20.07.2023
25.	-Case -2 persoane fizice; -Anexe gospodărești -2 persoane fizice; Grad de afectare 25-70%.	Comuna Bezdead, Sat Costișata		- P.V. nr.5602 / 21.07.2023
26.	-Case – 3 persoane fizice; -Anexe gospodărești -2 persoane fizice; Grad de afectare 20-70%.	Comuna Bezdead, Sat Bezdead		- P.V. nr.5602 / 21.07.2023

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
27.	-Case – 5 persoane fizice; Grad de afectare 30-70%.	Comuna Costești din Vale, Sat Costești din Vale		- P.V. nr. 5598 / 24.07.2023
28.	-DS 112 -La Bucura-200ml - erodare mal stâng, Pr.Valea Largă Total: 0,20 km	Comuna Malu cu Flori, Sat Capul Coastei, Punct –La Bucura	2	P.V. nr. 4381 / 01.08.2023
29.	-DE 39 – La Cohart-300 ml; -DE 1109/13 - La bazinele de apă pentru comuna Bărbulețu - 550 ml; -DE 1097 - La Vlad Vasilica - 340 ml; -DE 1063/2 - La Popescu Ștefan - 250 ml; -DE 112 – La Bucura – 150 ml. -erodare terasament drum, șiroiri, formare de fâgașe. Total: 1,59 km	Comuna Malu cu Flori, Sat Capul Coastei	16	P.V. nr. 4381 / 01.08.2023
30.	-DE 33 0- 0.250 km Popescu Sevastian- Bazin apă -DS 1392 - La Ivașcu L-450 ml; -DE 12 - În Soci - 600 ml; -DE 11 - La Bălășoi – 240 ml. -DS 1384 – La Ivașcu Lucreția – 150 ml. -erodare terasament drum, șiroiri, formare de fâgașe. Total: 1,99 km	Comuna Malu cu Flori, Sat Malu cu Flori	20	P.V. nr. 4381 / 01.08.2023
31.	-DS 136 - Ilie Voicilă – Bazinul de apă - 550 ml; -DS 1392 - La Manole 1- 250 ml; -DE 19 - spre Gh. Voicu – 770 ml. -DE 1/1 – La Rogojină – 25 m	Comuna Malu cu Flori, Sat Micloșanii Mici	26	P.V. nr. 4381 / 01.08.2023

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	-DE 24+DE48 - Biserica Slăninioiu Total: 2,57 km			
32.	-DE 28 - Spătărești 500 ml; -DS 99 - La Tudor-130 ml; -DE 139/1 - La Dragomir - 500 ml. -DE123 – La Iordache – 500 ml. Total: 1,63 km	Comuna Malu cu Flori, Sat Copăceni	17	P.V. nr. 4381 / 01.08.2023
33.	-De 125 – Bazin apă (alunecare de teren)- Alunecarea din satul Micloșanii Mari din vecinătatea bazinului de apă a avansat, ajungând foarte aproape de bazinul de apă Total: 0,04 km	Comuna Malu cu Flori, Sat Micloșanii Mari		- P.V. nr. 4381 / 01.08.2023
34.	-DS 237 - La Onișor Neagu -320 ml; -DS 313 - La Tudor Ion – 340 ml. -DE 940 – La Onișor Neagu - Brusturi – 400 ml Total:1,06 km	Comuna Malu cu Flori, Sat Micloșanii Mari	11	P.V. nr. 4381 / 01.08.2023
35.	-STRADA FUNDUL OCNEI – 0,05 km -crearea de fâgașe, denivelări ale covorului asfaltic cu afectarea zidului de sprijin din beton datorită reactivării alunecării de teren din zonă.	Comuna Ocnița, Punctul Fundul Ocnei	150	P.V. nr. 8493 / 03.08.2023
36.	-DRUM COMUNAL DC 5 Brezoele – Stavilar 2 km -terasament drum spălat, cu fâgașe,gropi, șleauri și băltiri.	Comuna Brezoele, Sat Brezoele	30	P.V. nr. 6876 / 07.08.2023
37.	-PODUL de pe drumul DC 31 – face legătura între localitățile Finta și Bilciurești. -eroziune mal drept aval de acesta, pe o lungime	Comuna Finta, DC 31		- N.C. nr. 5796 / 17.08.2024

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	de cca. 300m.			
38.	-STRADĂ – 0,040 km -alunecare de teren cu râpă de desprindere în partea carosabilă.	Comuna Vulcana – Băi, Str.Pietrari	1500	P.C. nr. 6284 / 14.11.2023
39.	-POD – 1 - Localitatea Vulcana - Băi -prăbușirea culeei și deplasarea plăcilor din beton care susțin podul	Comuna Vulcana – Băi, Str.Codrului, punct "Oancea"	1500	P.C. nr. 6284 / 14.11.2023
40.	-CASĂ – persoană fizică -ANEXE GOSPODĂREȘTI Grad de afectare 20%	Comuna Cobia, Sat Blidari		- P.V. nr. 6405 / 04.12.2023
41.	-ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I – IV IONEȘTI - tasarea, pe unele porțiuni, a fundației din beton a condus la apariția de fisuri și crăpături majore în pereții exteriori și interiori în toate cele 6 clase ale clădirii.	Comuna Petrești, Sat Ionești		- N.C. nr. 548 / 18.01.2024
42.	-DRUMURI DE EXPLOTARE – 5 KM – DE 350. -terasament drum spălat cu crearea de fâgășe, gropi și șleauri.	Comuna Finta, Sat Finta Veche 5 Tufani, DE 350.	50	P.V. nr. 457 / 23.01.2024
43.	-DRUMURI DE EXPLOTARE – 5 KM – DE 108/1. -terasament drum spălat cu crearea de fâgășe, gropi și șleauri.	Comuna Finta, Sat Gheboiaia, DE 108/1.	50	P.V. nr. 457 / 23.01.2024

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
44.	<p>-GRAJD Dobrin Dănuț - Localitatea Văleni, Str.Delișor, nr. 321</p> <p>-peretele din stânga grajdului este arcuit și desprins de la rândul 3 de bolțari pe toată lățimea, iar fundația prezintă crăpături în 3 locuri;</p> <p>-placa de beton turnată are fisuri de cca. 3 – 5 cm.</p>	Comuna Văleni, Str. Delișor		- N.C. nr. 388 / 30.01.2024
45.	<p>-POD – DJ 711A, km 9+568, Orașul Răcari – Sat Colacu - L =25 ml</p> <p>-aparatele de reazăm din lemn pe cele două culei sunt în stare avansată de degradare;</p> <p>-îmbinările tablierului au determinat avarierea stratului de asfalt de la calea de rulare și desprinderea din suduri a plăcilor metalice;</p> <p>-elementele de mână curentă și grinzile metalice prezintă degradări majore, fiind necesară intervenția cu lucrări de reparații în regim de urgență.</p>	Oraș Răcari, Sat Colacu		- N.C. nr. 945 / 01.02.2024
46.	<p>-PUNTE PIETONALĂ</p> <p>-eroziune de mal drept al pârauului Cricovul Dulce;</p> <p>-prezintă degradări la traverse, datorită vechimii;</p> <p>-proprietate privată.</p>	Comuna Vișinești, Sat Dospești, str. Principal, nr.43 și nr.45		- N.C. nr. 1071 / 07.03.2024
47.	<p>-DRUMURI VICINALE – 7.95 KM</p> <p>DE 359/3</p> <p>DE 359</p> <p>DE 347/1</p> <p>-terasament drum spălat cu făgașe, gropi, șleauri și băltiri.</p>	Comuna Gura Șuții, Sat Gura Șuții	80	P.V. nr. 1951 / 21.03.2024

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
48.	-DRUMURI VICINALE – 4.45 KM DE 44 DE 308 DE 305 -terasament drum spălat cu făgașe, gropi, șleauri și bălțiri.	Comuna Gura Șuții, Sat Speriețeni	45	P.V. nr. 1951 / 21.03.2024
49.	-PROPRIETATE ION EUGENIA -zona Linie -eroziune mal pârâu Râu alb. -lucrarea de îndiguire și consolidare a malului pârâului Râu Alb, executată din gabioane din piatră cu plasă metalică, a fost deteriorată.	Comuna Râu Alb, Sat Râu Alb, Zona Linie		- N.C. nr. 2272 / 09.04.2024
50.	-Școala Generală cu clasele I – VIII Cornești -fațada școlii cât și cei 2 pereți laterali au fost afectați prin distrugerea izolației din polistiren, plasa și tencuiala pe o suprafață totală de aproximativ de 150 mp.	Comuna Cornești, Sat Cornești		- N.C. nr. 5126 / 24.04.2024
51.	-Culturi agricole afectate de grindină, precipitații abundente și viejelle -legume – peste 20 ha; -porumb – peste 40 ha; -plantații pomicole – peste 600 ha.	Comuna Pietrari		- N.C. nr. 2013 / 08.05.2024
52.	-PAGUBE CULTURI AGRICOLE ȘI LIVEZI - peste 20 ha.	Comuna Voinești		- N.C. nr. 5928 / 09.05.2024
53.	-DS 304 – Ulița Popoiacu Valentin 250 – 300 ml – erodare accentuată parte carosabilă a drumurilor locale;	Comuna Malu cu Flori, Sat Capul Coastei	5.50	N.C. nr. 2431 / 09.05.2024

Nr. crt.	Obiectiv afectat	Localizarea obiectivului	Valoare estimată de refacere / punere în siguranță obiectiv afectat (mii lei)	Proces-verbal / notă de constatare CJSU / CLSU
	<p>-DS 346 – Ulița Voicilă Nicolae- 250 ml – erodare terasament drum, șiroiri, formare de fâgașe; -au fost afectate 30 ha de culturi pomicole legumicole.</p>			
54.				
55.				
56.				